

Wymagania sprzętowe dla produktów Aspel

Aspel S.A.

Komputer kompatybilny z IBM (zgodny z normą: PN-EN 60950)

Firma Aspel gwarantuje poprawność pracy programów tylko na komputerach wyposażonych w system MS Windows zgodnie z poniższą specyfikacją.

Produkt	System operacyjny	Ilość portów komunikacyjnych		Dodatkowa konfiguracja komputera	Monitor Rozdzielczość	Od wersji programu
		Rs-232	USB			
HolCARD 24W Alfa System A712 (Kod produktu: 07-102-0048)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	--	4	czytnik kart SD CD/DVD R/W	1280x800 1280x1024 1360x768 1440x900 1600x900 1920x1080	8.05.00
HolCARD 24W Alfa System A703 (Kod produktu: 07-102-0046)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	--	4	czytnik kart SD CD/DVD R/W	1280x800 1280x1024 1360x768 1440x900 1600x900 1920x1080	8.05.00
HolCARD 24W Alfa System A800 (Kod produktu: 07-102-0032)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	--	4	czytnik kart CF CD/DVD R/W	1280x800 1280x1024 1360x768 1440x900 1600x900 1920x1080	8.05.00
HolCARD 24W Alfa System A812 (Kod produktu: 07-102-0033)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	--	4	czytnik kart CF CD/DVD R/W	1280x800 1280x1024 1360x768 1440x900 1600x900 1920x1080	8.05.00
HolCARD 24W Alfa System A903 (Kod produktu: 07-102-0034)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	--	4	czytnik kart SD CD/DVD R/W	1280x800 1280x1024 1360x768 1440x900 1600x900 1920x1080	8.05.00
HolCARD CR-07 Alfa System (Kod produktu: 07-105-0004)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	--	3	CD/DVD R/W	17" 1024x768 (*)	3.10.00

Wymagania sprzętowe dla produktów Aspel

Aspel S.A.

CardioTEST Alfa System B612 (Kod produktu: 07-103-0027)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	1	3	CD/DVD R/W, głośnik wewnętrzny lub zewnętrzny	17" 1024x768 (*)	3.50.00
CardioTEST Alfa System CRG200 (Kod produktu: 07-103-0028)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	1	3	CD/DVD R/W, głośnik wewnętrzny lub zewnętrzny	17" 1024x768 (*)	3.50.00
CardioTEST Alfa System A500 (Kod produktu: 07-103-0018)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	1	3	CD/DVD R/W, głośnik wewnętrzny lub zewnętrzny	17" 1024x768 (*)	3.50.00
CardioTEKA - oprogramowanie (Kod produktu: 07-101-0073)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	0 lub 1 jeśli aparat ma RS	2	CD/DVD R/W, karta Ethernet, karta dźwiękowa	17" 1024x768 (*)	5.04.00
CardioTEKA Amber (Kod produktu: 07-101-0074)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	0	3	CD/DVD R/W	17" 1024x768 (*)	5.04.00
CardioTEKA Coral (Kod produktu: 07-101-0402)	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	0	3	CD/DVD R/W	17" 1024x768 (*)	5.04.00
AsTER	Windows 7 32/64bit Windows 8.1 32/64bit Windows 10 32/64bit	1 (opcjonalnie + 1 dla każdego urządzenia)	2 (opcjonalnie +1 dla każdego CR07)	CD/DVD R/W	17" 1024x768 (*)	3.50.00
CardioTEKA Viewer	Windows 7 32bit	0 lub 1 jeśli aparat ma RS	2	---	17" 1024x768 (*)	3.24.00
AsPRINTER	Windows 7 32bit	1	2	---	17" 1024x768 (*)	3.25.00
AsCOMMTEL	Windows 7 32bit	--	--	karta Ethernet	17" 1024x768 (*)	1.00.00

(*) – minimalny rozmiar i rozdzielczość stosowanego monitora

Aspel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie lub nienależyte funkcjonowanie zakupionego oprogramowania Aspel oraz za skutki nie funkcjonowania i nienależytego funkcjonowania oprogramowania w razie postępowania niezgodnego z instrukcją użytkownika, korzystania z innego nielicencjonowanego oprogramowania zainstalowanego w komputerze Klienta w którym jest zainstalowane oprogramowanie Aspel, obecności innego, złośliwego oprogramowania w komputerze w którym jest zainstalowane oprogramowanie Aspel.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu MS Windows XP i MS Windows 8, a co za tym idzie nie są możliwe aktualizacje dla tego systemu operacyjnego. W związku z tym firma ASPEL zaprzestaje świadczyć pomoc dla instalacji i funkcjonowania swojego oprogramowania na w/w systemach ponieważ brak gwarancji, że systemy te będą nadal działały poprawnie i stabilnie. Tym samym oprogramowanie ASPEL na tych systemach może działać nieprawidłowo. Prosimy o zmianę systemu operacyjnego na dopuszczalny, wskazany w zestawieniu dla danego produktu.